

彰化濱海工業區開發工程

鹿港東三區第三期社區用地公共設施工程

監造單位：中興工程顧問股份有限公司

開發單位：義力營造股份有限公司

照片說明：區內道路完成照片(供做辦理東三區第三期社區用地免指定建築線)

	
道路位置：C1212	道路位置：C1212
照片說明：施工完成全貌(由東向西)	照片說明：施工完成全貌(由西向東)
	
道路位置：C1212	道路位置：C1212
照片說明：量測全貌	照片說明： 道路寬度含一側 UC 排水溝用地計 13M

開發單位



彰化濱海工業區開發工程

鹿港東三區第三期社區用地公共設施工程

監造單位：中興工程顧問股份有限公司

開發單位：義力營造股份有限公司

照片說明：區內道路完成照片(供做辦理東三區第三期社區用地免指定建築線)

	
道路位置：C1214	道路位置：C1214
照片說明：施工完成全貌(由東向西)	照片說明：施工完成全貌(由西向東)
	
道路位置：C1214	道路位置：C1214
照片說明：量測全貌	照片說明： 道路寬度含二側排水溝用地計 14M

開發單位



彰化濱海工業區開發工程

鹿港東三區第三期社區用地公共設施工程

監造單位：中興工程顧問股份有限公司

開發單位：義力營造股份有限公司

照片說明：區內道路完成照片(供做辦理東三區第三期社區用地免指定建築線)



道路位置：C1216

照片說明：施工完成全貌(由東向西)

道路位置：C1216

照片說明：施工完成全貌(由西向東)



道路位置：C1216

照片說明：量測全貌

道路位置：C1216

照片說明：道路寬度含二側排水溝用地計 14M

開發單位



彰化濱海工業區開發工程

鹿港東三區第三期社區用地公共設施工程

監造單位：中興工程顧問股份有限公司

開發單位：義力營造股份有限公司

照片說明：區內道路完成照片(供做辦理東三區第三期社區用地免指定建築線)



道路位置：C1219

照片說明：施工完成全貌(由南向北)



道路位置：C1219

照片說明：施工完成全貌(由北向南)



道路位置：C1219

照片說明：量測全貌



道路位置：C1219

照片說明：
道路寬度含一側排水溝用地計 13M

開發單位



彰化濱海工業區開發工程

鹿港東三區第三期社區用地公共設施工程

監造單位：中興工程顧問股份有限公司

開發單位：義力營造股份有限公司

照片說明：區內道路完成照片(供做辦理東三區第三期社區用地免指定建築線)



道路位置：C1221

照片說明：施工完成全貌(由南向北)



道路位置：C1221

照片說明：施工完成全貌(由北向南)



道路位置：C1221

照片說明：量測全貌



道路位置：C1221

照片說明：道路寬度含二側排水溝用地計 14M

開發單位



彰化濱海工業區開發工程

鹿港東三區第三期社區用地公共設施工程

監造單位：中興工程顧問股份有限公司

開發單位：義力營造股份有限公司

照片說明：區內道路完成照片(供做辦理東三區第三期社區用地免指定建築線)

	
道路位置：C1223	道路位置：C1223
照片說明：施工完成全貌(由南向北)	照片說明：施工完成全貌(由北向南)
	
道路位置：C1223	道路位置：C1223
照片說明：量測全貌	照片說明：道路寬度含二側排水溝用地計 14M

開發單位

